«Горный институт Уральского отделения Российской академии наук»

филиал

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Пермского федерального исследовательского центра
Уральского отделения Российской академии наук

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНСТАЛЯЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ КОМПЛЕКСА НАВИГАЦИИ

по договору №3.3.8/2022 от 06.09.22 г.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КОМБАЙНА

Этап №3

Зав. сектором информационных
технологий, канд. техн. наук _____ Д.С. Кормщиков

Пермь, 2023

1. Установка автоматизированной системы

- В BIOS устройства необходимо включить два RS485 порта ввода-вывода

- Разворачивание образа происходит с помощью загрузочной USB Flash с CloneZilla и дополнительного дискового устройства, содержащего сам образ

- После загрузки CloneZilla следовать пунктам:

1) Выбрать device-image;

2) Выбрать local_dev;

3) Вставить флешку с папкой образа, подождать 5 секунд, нажать Enter;

4) На экране со списком дисков должен быть локальный диск и флешка с образом, нажать ctrl+c;

5) Выбрать флешку с образом;

6) Выбрать fsck (проверить диск);

7) Выбрать директорию с образами;

8) Выбрать Beginner;

9) Выбрать restoredisk;

10) Выбрать k0 (Use the partition table from the image);

11) Выбрать проверять или нет образ перед записью (рекомендуемо: проверять);

12) Выбрать что сделать после завершения - выключение или перезагрузка.