Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Уралкалий»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция по производству					
БКПРУ-1					
Участок складирования шламов					
251. Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
252. Шламовщик-бассейнщик (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7417А(7418А). Дробильщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7419. Мастер участка (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
БКПРУ-2					
Рудник					
2367. Главный инженер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2368. Начальник рудника	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2370. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2372. Заместитель главного инженера (по технологии) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2373. Заместитель начальника рудника (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2374. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

7343. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный очистной горный участок № 2					
2381. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2382. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2383А(2384А; 2385А). Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2386А(2387А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2388. Горный мастер участка (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2389А(2390А; 2391А; 2392А; 2393А; 2394А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2395А(2396А; 2397А; 2398А; 2400А; 2401А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2406. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный очистной горный участок № 3					
2407. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2408. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2409А(2410А; 2411А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2412. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2413. Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2415А(2416А; 2417А; 2418А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2421А(2422А; 2423А; 2424А;	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

2425А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2427. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2428. Мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный очистной горный участок №4					
2429. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2430. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2431А(2432А; 2433А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2434. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2435А(2436А; 7730А; 7731А; 7732А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
2437А(2438А; 7733А; 7734А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2439. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7422. Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Подземный горно-подготовительный участок № 2					
2440. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2441. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2442. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2443А(2444А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2445А(2446А; 2447А; 2448А). Машинист горных выемочных	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

машин (6 разряда) (сменный)	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2449А(2451А; 2452А; 2454А; 2456А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2459А(2460А). Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2461. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горный участок внутрирудничного транспорта № 1					
2462А(7736А). Стволовой (подземный) (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2463А(2464А; 7735А). Стволовой (подземный) (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2467А(2468А). Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2469. Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2470А(2471А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2472А(2473А; 2474А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2475А(2476А; 2477А; 2478А; 2479А; 2480А; 2481А; 2482А; 2483А; 2484А; 2485А; 2486А; 2487А; 2488А; 2489А; 2490А; 2491А; 2492А; 2493А; 2494А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2496А(2497А; 2498А; 2499А; 2500А; 2501А; 2502А; 2503А; 2504А; 2505А; 2506А; 2507А; 2508А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2510А(2511А; 2512А; 2513А; 2514А; 2515А; 2516А; 2517А; 2518А; 2519А; 2520А; 2521А;	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

2522А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)					
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2524А(2525А; 2526А; 2527А; 2528А; 2529А; 2530А; 2531А). Электрогазосварщик (4 разряда)	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2532А(2533А; 2534А). Энергетик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2535А(2536А; 2537А; 2538А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2539А(2540А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2541. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Производственный участок размола					
2542. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

2543А(2544А; 2545А). Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2546А(2547А). Дробильщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2548. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2549. Старший мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственный участок шахтного подъема					
2550. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2551А(2552А). Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2553. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2554. Моторист вентиляционной установки (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2555А(2556А). Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

2557А(2558А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2559А(2560А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2561. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2562А(2563А; 2564А; 2565А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2566А(2567А; 2568А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2569А(2570А; 2571А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффектив-	Снижение уровня воздействия			

	ных средств индивидуальной защиты	теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2572А(2573А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2574А(2575А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2576А(2577А; 2578А; 2579А; 2580А; 2581А; 2582А; 2583А; 2584А; 7737А). Крепильщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2585. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2586. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2587. Электромеханик (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2588А(2589А; 7738А). Стволовой (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2590А(2591А; 2592А). Машинист подъемной машины (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			

2593А(2594А). Машинист подъемной машины (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
2595. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2596. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок закладки					
2597. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2598А(2599А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2600А(2601А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2602А(2603А). Крепильщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2607А(2608А; 2609А; 2610А; 2611А; 2612А; 2613А). Горнорабочий подземный (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2615А(2616А; 2617А). Горнорабочий подземный (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2619А(2620А; 2621А; 2622А; 2623А; 2624А; 2625А; 2626А). Машинист буровой установки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2627. Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2628А(2629А; 2630А; 2631А). Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2633А(2634А). Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2635А(2636А; 7739А; 7740А). Горнорабочий подземный (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Подземный горный участок буровзрывных работ					
2637. Раздатчик взрывчатых материалов (3 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
2638. Машинист буровой установки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2639А(2640А). Машинист буровой установки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2641. Взрывник (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
2642. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок вентиляции горных выработок					
2645А(2646А; 2647А). Ламповщик (2 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2649А(2650А). Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2652А(2653А; 2654А; 2655А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2656. Газомерщик (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2657. Горный инженер по вентиляции (I категории)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
2658. Горный мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2660. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2661. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2662. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2663А(2664А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки					
2666А(2667А; 2668А; 2669А; 2670А; 2671А; 2672А; 2673А; 2674А; 2675А). Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2676А(2677А; 2678А; 2679А;	Шум:Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

2680А; 2681А; 7741А). Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда) (сменный)	средств индивидуальной защиты	шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2682А(2683А; 2684А; 2685А). Стропальщик (4 разряда) (сменный)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2688. Раздатчик нефтепродуктов (2 разряда)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2689А(2690А; 2691А; 2692А; 2693А; 2694А; 2695А; 2696А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
2697. Машинист подземных самоходных машин (4 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2699А(2700А; 2701А; 2702А; 2703А; 2704А; 2705А; 2706А; 2707А; 2708А; 2709А; 2710А; 2711А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2712А(2713А; 2714А; 7742А). Машинист погрузочно-доставочной машины (6 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2715. Машинист автогрейдера (5 разряда) (сменный)	Химический:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2716. Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2717. Бурильщик шпуров (5 разряда) (сменный)	Химический:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2718А(2719А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2720. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2721А(2722А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2723. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Отдел главного механика					
2724. Заместитель главного механика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

2725. Заместитель главного механика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2726. Главный механик (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок ремонта механического оборудования					
2727А(2728А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2729. Электрогазосварщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
2730А(2731А; 2732А; 2733А; 2734А; 2735А; 2736А; 2737А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2738А(2739А; 2740А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2741. Токарь (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2742. Токарь (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2743А(7746А). Токарь (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2744. Кузнец-бурозаправщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
2745. Кузнец на молотах и прессах (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертифика-	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			

	цию				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2747. Токарь-расточник (6 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2748. Слесарь по топливной аппаратуре (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2749. Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2750. Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2751А(2752А; 2753А; 7747А). Слесарь по ремонту автомобилей (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2754А(2755А; 2756А). Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
2758А(2759А). Стропальщик (4 разряда)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2760. Начальник участка	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2761. Заместитель начальника участка	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2762А(2763А; 2764А; 2765А). Механик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2766. Электромеханик участка (сменный)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
2767А(2768А; 2769А; 2770А; 2771А; 2772А; 2773А; 2774А; 2775А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2777А(2778А). Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2779А(9019А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Отдел главного энергетика					
2780. Заместитель главного энергетика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2781. Заместитель главного энергетика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2782. Главный энергетик (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок ремонта электрического оборудования					
2783. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2784. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2785А(2786А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2787А(2788А; 2789А; 2790А; 2791А; 2792А; 2793А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2794А(2795А; 2796А; 2797А; 2798А; 2799А; 2800А; 2801А; 2802А; 2803А; 2804А; 2805А; 2806А; 2807А; 2808А; 2809А; 2810А; 2811А; 2812А; 2813А; 2814А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2818А(2819А; 7748А; 7749А; 7750А; 7751А; 7752А; 7753А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2820. Начальник участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2821А(2822А). Заместитель начальника участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2823А(2824А; 2825А; 2826А; 2827А; 2828А). Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отдел автоматизации производства					
2829. Электромеханик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2830. Начальник отдела	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горный участок ремонта средств автоматизации					
2831. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2832А(2833А; 2834А; 2835А; 2836А; 2837А; 2838А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2839А(2840А; 7754А; 7755А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2841А(9020А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2843. Начальник участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2846А(2847А; 7756А). Электромеханик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Сильвинитовая обогатительная фабрика					
1. Начальник фабрики	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2. Заместитель начальника фаб-	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

рики (по производству)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3. Помощник начальника фабрики	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5. Главный инженер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отделение обогащения					
7. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8А(9А). Машинист компрессорных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
10А(11А). Центрифуговщик (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
12. Центрифуговщик (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
13А(14А; 15А; 16А). Фильтровальщик (3 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
18А(19А). Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
20А(21А). Машинист насосных	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

установок (4 разряда) (сменный)	средств индивидуальной защиты	шума			
22А(23А). Аппаратчик сгустителей (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
24. Флотатор (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
25А(26А; 27А; 28А). Флотатор (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
29. Машинист мельниц (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
30. Машинист мельниц (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
33. Слесарь-ремонтник (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
34. Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
35А(36А). Машинист смесительной установки гидрозакладки (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
38. Старший мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
39. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
37. Машинист смесительной установки гидрозакладки (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7119. Мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Сушильно-грануляционное отделение					
41. Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
42. Старший мастер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
44. Начальник отделения	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
45. Слесарь-ремонтник (5 разря-	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

да) (сменный)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
46. Аппаратчик дозирования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
47. Аппаратчик дозирования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
48А(49А). Аппаратчик гранулирования (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
50А(51А; 52А). Аппаратчик гранулирования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
53А(54А). Аппаратчик гранулирования (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
55. Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
56. Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
57. Аппаратчик сушки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
58А(59А). Аппаратчик сушки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
60. Аппаратчик сушки (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
61. Аппаратчик сушки (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
62. Аппаратчик дозирования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
64. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
43. Старший мастер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение приготовления реагентов					
65. Начальник отделения	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
66. Аппаратчик дозирования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
67. Аппаратчик дозирования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
68А(69А). Аппаратчик дозирования (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение складирования отходов					
71А(72А). Шламовщик-бассейнщик (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
73. Шламовщик-бассейнщик (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
74А(7763А; 7764А). Машинист конвейера (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
84. Слесарь-ремонтник (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
85. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
86. Обходчик гидросооружений (3 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
87А(88А; 89А). Машинист отвалообразователя (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
90. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
91. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
92. Старший мастер (по ГТС)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6842А(6843А; 6844А; 6845А). Машинист конвейера (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Хозяйственная служба					
96. Машинист крана (кранов-	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

щик) (6 разряда)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
97. Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
98А(99А). Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Комплекс погрузочно-разгрузочных работ					
101. Начальник комплекса	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
104. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
105А(8266А). Слесарь-ремонтник (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок отгрузки готовой про-					

дукции № 1					
108А(109А; 110А; 111А; 112А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
114А(115А). Оператор пульта управления (3 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
116А(117А; 118А). Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
120. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
121А(122А; 123А; 124А). Машинист кратцера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
125. Грохотовщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел главного механика					
2859. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2865А(2866А; 2867А; 7766А). Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2868. Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

2871. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Отдел главного энергетика					
2873. Энергетик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2875. Энергетик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2879А(2880А). Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
БКПРУ-3					
Усть-Яйвинский рудник					
6852. Начальник рудника	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3780. Главный инженер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7769А(9067А). Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
9068. Заместитель главного инженера (по технологии) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
9069. Заместитель начальника рудника (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горно-подготовительный участок №1					
7427. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7428А(7429А). Стволовой (подземный) (3разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7431А(7432А; 7433А; 7434А; 7435А; 7436А; 7437А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7438А(7439А; 7440А; 7441А; 7442А; 7443А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7444. Машинист буровой установки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7445А(7446А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7770. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7771. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горно-подготовительный участок №2					
7448. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7449. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
7450. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9071А(9072А; 9073А; 9074А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
9075А(9076А; 9077А; 9078А; 9079А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
9080. Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственный участок шахтного подъема					
6853. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6854А(7772А). Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7348А(7773А). Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7349А(7773А; 7774А). Машинист подъемной машины (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
7350А(9029А; 9030А; 9031А; 9032А; 9033А; 9034А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7353А(7775А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7775. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7776А(9021А). Стволовой (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7451. Электромеханик (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7452А(7453А; 7454А; 7455А; 7456А; 7457А; 7458А; 9026А; 9027А; 9028А). Крепильщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7459А(7460А; 7461А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7462А(7463А; 7464А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
7465А(7466А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
7467А(7468А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7469. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7470. Моторист вентиляционной установки (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7471А(7472А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7476. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
7479. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты,	Снижение уровня воздействия фактора			

	прошедших обязательную сертификацию				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
Подземный горный участок вентиляции горных выработок					
7354. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
7480. Горный инженер по вентиляции (I категории)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7481. Ламповщик (2 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7482. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
7484А(9023А). Горный мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7487А(7488А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9022. Ламповщик (2 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки					

7489. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7490А(7491А; 9024А). Такелажник (4 разряда) (сменный)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7492. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7493А(9045А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7494. Горный мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7495. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7496А(7497А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7498А(7499А). Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

7500А(9025А). Машинист погрузочно-доставочной машины (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
7501А(9026А; 9027А; 9028А). Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
9035. Бурильщик шпуров (5 разряда) (сменный)	Химический:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
9036А(9037А; 9038А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
9039. Слесарь по топливной аппаратуре (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9040А(9041А; 9042А; 9043А; 9044А). Стропальщик (4 разряда)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9046. Электромеханик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Отдел главного механика					
7120. Главный механик (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
7502А(9047А). Заместитель главного механика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7447. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Отдел главного энергетика					
7121. Главный энергетик (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7503А(9048А). Заместитель главного энергетика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Отдел автоматизации производства					
7355. Начальник отдела	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7504. Электромеханик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горный участок внутрирудничного транспорта №1					
9129. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Сильвинитовая обогатительная фабрика					
126. Начальник фабрики	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
128. Помощник начальника фабрики	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
129. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
130. Заместитель начальника фабрики (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
131. Главный инженер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отделение обогащения					
133А(134А; 135А; 136А). Фильтровальщик (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
137А(138А; 139А; 140А). Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
141А(142А). Аппаратчик сгустителей (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
143. Флотатор (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
144А(145А; 146А; 147А). Флотатор (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
148. Машинист мельниц (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

149А(150А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
151. Слесарь-ремонтник (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
152. Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
153А(154А). Машинист компрессорных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
155. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
156. Старший мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
157. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7506. Мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Сушильно-грануляционное отделение					
158. Слесарь-ремонтник (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
159. Оператор пульта управле-	Напряженность: Организовать рацио-	Снижение напряженности			

ния (5 разряда) (сменный)	нальные режимы труда и отдыха	трудового процесса			
160А(161А). Аппаратчик гранулирования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
162. Аппаратчик гранулирования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
163. Аппаратчик гранулирования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
164А(165А; 166А). Аппаратчик гранулирования (3 разряда) (сменный)	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
167. Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
168. Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
169. Аппаратчик сушки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
170А(171А). Аппаратчик сушки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
172А(173А; 174А). Аппаратчик сушки (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
175А(176А). Старший мастер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
177. Начальник отделения	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
178. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение приготовления реагентов и компактирования					
179. Аппаратчик дозирования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
180. Аппаратчик дозирования (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
181. Аппаратчик дозирования (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
182. Начальник отделения	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
9153. Аппаратчик гранулирования (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

9081. Аппаратчик гранулирования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9082А(9083А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9084. Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
9085. Старший мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9086. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение складирования отходов					
183. Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
184. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
185. Слесарь-ремонтник (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
186. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			

187А(188А). Машинист отвалообразователя (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
189А(190А). Машинист насосных установок (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
191. Машинист насосных установок (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
193А(194А). Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
196. Старший мастер (по ГТС)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
197. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Хозяйственная служба					
198. Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
199А(200А). Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
201А(202А; 203А; 7777А). Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
204. Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
205. Машинист крана (крановщик) (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Комплекс погрузочно-разгрузочных работ					
208. Начальник комплекса	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
212. Заместитель начальника комплекса	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
214. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
215. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
213. Слесарь-ремонтник (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
9156. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Участок отгрузки готовой продукции № 1					
216А(217А; 218А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
219. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
220А(221А). Грохотовщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
222А(223А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
224А(225А). Машинист кратцера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
226А(227А). Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
Участок приёма сырья № 7					
230. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
231А(232А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
233А(234А; 235А). Машинист кратцера (3 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
237А(238А; 239А). Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок отгрузки затаренной продукции					
9087А(9088А; 9089А; 9090А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9091. Машинист крана (крановщик) (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отдел главного механика					
3783. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

3784. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3786А(3787А; 3788А). Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отдел главного энергетика					
3795. Энергетик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3798А(3799А). Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
БКПРУ-4					
Рудник					
2931. Начальник рудника	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2932. Главный инженер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2933. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2935. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2936. Заместитель главного инженера (по технологии) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2937. Заместитель начальника рудника (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2938. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7518. Заместитель начальника рудника (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный очистной горный участок № 2					
2948. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

2949. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2950. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2952А(2953А). Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2954А(2955А; 2956А; 2957А; 2958А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2960А(2961А; 2962А; 2963А; 2964А; 2965А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2970. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный очистной горный участок № 3					
2971. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2972. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

2973. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2974. Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2975А(2976А; 2977А; 2978А; 2979А; 2980А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2981А(2982А; 2983А; 2984А; 2985А; 2986А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2988. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный очистной горный участок № 4					
2989. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2990. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
2991. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2992. Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2994А(2995А; 2996А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
2997А(2998А; 2999А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3001. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный очистной горный участок № 5					
3002. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3003. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3004. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3005А(7783А). Крепильщик (3	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

разряда)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3006А(3007А; 3008А; 3009А; 3010А; 7362А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3011А(3012А; 3013А; 3014А; 3015А; 3016А; 7361А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3017. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный очистной горный участок № 6					
3018. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3019. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3020. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3021. Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3023А(3024А; 3025А; 3026А; 3027А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3028А(3029А; 3030А; 3031А; 3032А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3033. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный очистной горный участок № 7					
3035. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3034. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3036. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3037А(3038А; 3039А; 3040А; 7784А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3041А(3042А; 3043А; 3044А;	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

7785А; 7786А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3045. Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3046. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный очистной горный участок № 8					
3047. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3048. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3050. Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3051А(3052А; 3053А; 3054А; 6683А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3055А(3056А; 3057А; 3058А; 6862А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3060. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7127. Мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7520. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный очистной горный участок №9					
3062. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3064. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3065. Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3066А(7787А; 7788А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
3067А(7128А; 7129А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3068. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3063. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный очистной горный участок № 10					
3069. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3070. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3071. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3072. Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3073А(6864А; 9050А; 9051А; 9052А; 9053А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

3074А(6865А; 7789А; 7790А; 9054А; 9055А; 9056А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3075. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горно-подготовительный участок № 1					
3076. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3077. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3078А(3079А). Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3080А(3081А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3082А(6861А; 7522А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3083А(6860А; 7521А; 7130А; 7791А; 7792А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3084. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горно-подготовительный участок № 2					
3085. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3086. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3087А(3088А; 7793А; 7794А). Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3089А(7795А). Горный мастер участка (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7523А(7524А; 9092А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3091А(3092А; 3093А; 3094А; 6866А; 7131А; 7796А; 7797А; 7798А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3095. Электромеханик	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горный участок внутрирудничного транспорта № 1					
3096А(3097А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3104А(3105А; 3106А). Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3107. Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3120. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3121А(3122А; 3123А; 3124А; 3125А; 3126А; 3127А; 3128А; 3129А; 3130А; 3131А; 3132А; 3133А; 3134А; 3135А; 3136А; 3137А; 3138А; 3139А; 3140А; 3141А; 3142А; 3143А; 7799А; 7800А; 7801А; 7802А; 7803А).	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)					
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3144А(3145А; 3146А; 3147А; 3148А; 3149А; 3150А; 3151А; 3152А; 3153А; 3154А; 3155А; 3156А; 3157А; 3158А; 3159А; 3160А; 3161А; 3162А; 3163А; 3164А; 3165А; 3166А; 3167А; 3168А; 3169А; 3170А; 3171А; 3172А; 3173А; 3174А; 3175А; 7804А; 7805А; 7806А; 7807А; 7808А; 7809А; 7810А; 7811А; 7812А; 7813А; 7814А; 7815А; 7816А; 7817А; 7818А; 7819А; 7820А; 7821А; 7822А; 7823А; 7824А; 7825А; 7826А; 7827А; 7828А; 7829А; 7830А; 7831А; 7832А; 7833А; 7834А; 7835А; 7836А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3176А(3177А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3178А(3179А; 3180А; 3182А; 3183А; 3184А; 3185А; 3186А; 3187А; 3188А; 3189А; 3190А; 3191А; 3192А; 3193А; 3194А; 3195А; 3196А; 3197А; 3198А;	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

3199А; 3200А; 3201А; 3202А; 3203А; 3204А; 3205А; 7837А; 7838А). Электрогазосварщик (4 разряда)					
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
3206А(3207А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
3208А(3209А; 3210А). Стволовой (подземный) (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3211А(3212А). Стволовой (подземный) (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3213. Машинист кратцера (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3214А(3215А; 3216А; 3217А;	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

3218А; 7839А; 7840А). Электромеханик	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
3219А(3220А; 3221А; 3222А; 7841А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3227. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3228А(3229А; 3230А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7137. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7136. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7135. Электрогазосварщик (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
7134. Электрогазосварщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
Производственный участок размола					
3231А(3232А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3233. Дробильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3234А(3235А). Машинист кратцера (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3236. Оператор пульта управления (4 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3237. Мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3238. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3239. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3240. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3241. Машинист крана (крановщик) (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3242А(3243А; 3244А; 3245А). Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3247. Дробильщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Производственный участок шахтного подъема					
3248А(3249А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3250А(3251А). Моторист вентиляционной установки (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3252А(3253А; 3254А). Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3255. Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рацио-	Снижение времени воздей-			

	нальные режимы труда и отдыха	ствия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3256А(3257А; 3258А). Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3259А(3260А; 3261А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3262А(3263А; 3264А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
3265А(3266А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
3267А(3268А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3270А(3271А; 3272А; 3273А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разря-	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

да)					
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3274А(3275А; 3276А; 3277А; 3278А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3279А(3280А; 3281А; 3282А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3283А(3284А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3285А(3286А; 3287А; 3288А; 3289А; 3290А; 7842А; 7843А; 7844А; 7845А; 7846А; 7847А). Крепильщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3291. Электромеханик (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3292А(3293А; 3294А). Машинист подъемной машины (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3295А(3296А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
3297А(3298А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3299. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3300А(3301А). Стволовой (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3302А(3303А; 3304А; 3305А). Машинист подъемной машины (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3306. Машинист подъемной машины (4 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3308. Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3309. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Подземный горный участок буровзрывных работ					
3382. Раздатчик взрывчатых материалов (3 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3383А(7848А). Машинист буровой установки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3384. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3385. Начальник участка	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3386А(3387А; 7525А). Проходчик (5 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3388А(3389А; 3390А; 7849А). Машинист буровой установки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3391А(3392А). Взрывник (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3395. Взрывник (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3393. Бурильщик шпуров (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3397. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
6878. Горнорабочий подземный (2 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7850А(7851А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горный участок вентиляции горных выработок					
3398А(3399А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3400А(3401А). Газомерщик (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3402А(3403А). Газомерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3407. Горный инженер по вентиляции (I категории)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3408А(3409А). Горный мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3410. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3411. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3412А(3413А; 3414А). Ламповщик (2 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3415А(3416А; 3417А; 3418А; 3419А; 7853А; 7854А; 7855А). Ламповщик (2 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3420А(3421А; 3422А; 3423А; 3424А; 3425А; 3426А; 3427А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Подземный горный участок закладки №1					
3311. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3350А(3351А; 7868А). Горнорабочий подземный (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3323А(3324А; 3325А; 3326А; 3327А; 3328А; 3329А; 3330А; 3331А; 3332А; 3333А; 7856А; 7857А; 7858А). Горнорабочий подземный (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3320А(3321А; 3334А; 3335А; 3336А; 3337А; 3338А; 3339А; 7526А; 7527А; 7528А; 7529А; 7863А). Машинист буровой установки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3313А(3314А; 3315А; 3316А; 9152А). Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6871А(6872А; 6873А; 6874А; 6875А; 6876А; 6877А; 7864А). Крепильщик (4 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3346А(3347А; 7865А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3318А(3319А; 3348А; 3349А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3378А(3379А; 3380А; 3381А). Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3364А(3365А; 3366А; 3367А; 3368А; 3369А; 3370А; 3371А; 3372А; 7866А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3359А(3360А; 3361А; 3362А; 7867А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3374А(3375А; 3376А; 3377А). Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
3373. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
3352А(3353А; 3354А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3355А(3356А; 3357А; 3358А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Подземный горный участок закладки №2					
7869А(7870А; 7871А; 7872А; 7873А; 7874А; 7875А; 7876А; 7877А; 7878А; 7879А; 7880А; 7891А). Горнорабочий подземный (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7892. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7893А(7894А; 7895А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7896А(7898А; 7899А). Горный мастер участка (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7530А(7531А; 7532А; 7533А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7534А(9057А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
7535А(7536А; 7537А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7538А(7539А; 7540А; 7541А). Машинист буровой установки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7542А(7543А; 7544А; 7545А; 7546А; 7547А; 7548А; 7549А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7550А(7551А; 7552А; 7553А; 7554А; 7555А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7556А(7557А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
7558А(7559А; 7560А; 7561А). Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
7562А(7563А; 7564А). Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки					
3431. Раздатчик нефтепродуктов (2 разряда)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3432А(3433А; 3434А; 3435А; 3436А; 3437А; 3438А; 3439А). Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3440А(3441А; 3442А; 3443А; 3444А; 3504А; 3505А; 7566А; 7567А; 7568А; 7569А). Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3445А(3500А). Горный мастер	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

участка (сменный)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3448А(3449А; 3450А; 3451А; 7572А). Стропальщик (4 разряда) (сменный)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3452А(3453А; 3454А; 3455А; 3456А; 3457А; 3458А; 3459А; 3460А; 3461А; 3503А; 7900А; 7901А; 7902А; 7903А; 7904А; 7905А; 7906А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3464А(3465А; 3466А; 3467А; 3468А; 3469А; 3470А; 3471А; 3472А; 3473А; 3474А; 3475А; 3476А; 3477А; 3478А; 3479А; 3480А; 3481А; 3482А; 3483А; 7912А; 7909А; 7910А; 7911А; 7913А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3488А(3489А; 3490А; 3491А; 3492А; 6879А; 7915А; 7916А; 7917А; 7918А; 7919А; 7923А). Машинист погрузочно-доставочной машины (6 разряда) (сменный)	Химический:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
3493А(3494А). Машинист погрузочно-доставочной машины (6 разряда)	Химический:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рацио-	Снижение времени воздей-			

	нальные режимы труда и отдыха	ствия вибрации			
3495. Машинист крана (крановщик) (5 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3496. Машинист крана (крановщик) (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3497. Машинист автогрейдера (5 разряда) (сменный)	Химический:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
3498. Крепильщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3499. Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3501. Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
3502. Водитель погрузчика (5 разряда)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
3507А(3508А; 3509А). Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3510А(3511А; 3512А; 3513А; 3514А; 7920А; 7921А). Слесарь по ремонту автомобилей (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3515. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3516А(3517А; 3518А). Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3519А(3520А; 3521А; 7922А). Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3522. Станочник широкого профиля (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3523. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
3524. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
3525. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3526. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3527. Электромеханик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3528А(3529А). Механик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3530. Начальник участка	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздей-			

	жимы труда и отдыха	ствия шума			
3531А(3532А). Заместитель начальника участка	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
7565. Слесарь по топливной аппаратуре (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7574. Водитель погрузчика (5 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
3462А(3463А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3484А(3485А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
3446. Горный мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственный участок закладки выработанного пространства					
7575А(7576А; 7577А). Дробильщик (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7578А(7579А). Машинист смесительной установки гидрозакладки (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7581. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7582. Мастер участка (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7583А(7584А; 7585А; 7586А; 7587А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7588А(7589А; 7590А). Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
7594А(7595А). Дробильщик (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
9058. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел главного механика					
3537. Главный механик (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3538А(3539А; 9049А). Заместитель главного механика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок ремонта механического оборудования					
3540А(3541А; 3542А; 3543А). Слесарь по обслуживанию и	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

ремонту оборудования (5 разряда)	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3544А(3545А; 3546А; 7924А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3547А(3548А; 3549А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3550А(3551А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3552. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3553А(3554А; 3555А; 3556А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3557А(3558А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3559. Вулканизаторщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3560. Электрогазосварщик (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
3561А(3562А). Электрогазосварщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			

3563. Токарь (5 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3564. Кузнец ручной ковки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3565. Кузнец на молотах и прессах (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3567. Слесарь механосборочных работ (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3568. Слесарь механосборочных работ (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3570. Слесарь механосборочных работ (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7596. Станочник широкого профиля (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3572. Стропальщик (4 разряда)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3574. Электрогазосварщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
3575. Начальник участка	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3576. Заместитель начальника участка	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3577. Электромеханик (сменный)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3578. Электромеханик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3579. Механик (сменный)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3580. Механик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3566. Кузнец-бурозаправщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел главного энергетика					
3581. Главный энергетик (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3582А(3583А). Заместитель главного энергетика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок ремонта электрического оборудования					
3584А(3585А; 3586А; 3587А; 3588А; 3589А; 7925А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3590А(3591А; 3592А; 3593А; 3594А; 3595А; 3596А; 3597А; 3598А; 3599А; 3600А; 3601А; 3602А; 3603А; 3604А; 3605А; 3606А; 3607А; 3608А; 3609А; 3610А; 3611А; 3612А; 3613А; 3614А; 3615А; 3616А; 3617А; 3618А; 3619А; 3620А; 3621А; 7926А; 7927А; 7928А; 7929А; 7930А; 7931А; 7932А; 7933А; 7934А; 7935А; 7936А; 7937А; 7938А; 7939А; 7940А; 7941А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3622А(3623А; 3624А; 3625А; 3626А; 3627А; 3628А; 3629А; 3630А; 3631А; 3632А; 3633А; 3634А; 3635А; 3636А; 3637А; 3638А; 3639А; 3640А; 7942А; 7943А; 7944А; 7945А; 7946А; 7947А; 7948А; 7949А; 7950А; 7951А; 7952А; 7953А; 7954А; 7955А; 7956А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3641. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3642А(3643А; 3644А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3645А(3646А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3647. Электрогазосварщик (4	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

разряда)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
3648. Начальник участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3649. Заместитель начальника участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3650. Электромеханик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
3651А(3652А; 3653А; 3654А; 3655А; 3656А; 7957А; 7958А; 7959А; 7960А). Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отдел автоматизации производства					
3657. Начальник отдела	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3658. Электромеханик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горный участок ремонта средств автоматизации					
3659А(3660А; 3661А; 3662А; 3663А; 3664А; 3665А; 3666А; 3667А; 7961А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3668А(3669А; 3670А; 3671А; 3672А; 3673А; 3674А; 7962А; 7963А; 7964А; 7965А). Электрослесарь по обслуживанию и	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

ремонту оборудования (5 разряда)					
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3675А(3676А; 3677А; 7966А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3679. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3680. Начальник участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3683А(3684А; 3685А; 3686А; 3687А; 3688А). Электромеханик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Сильвинитовая обогатительная фабрика					
253. Начальник фабрики	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
254. Помощник начальника фабрики	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
255. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
257. Заместитель начальника фабрики (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
258. Главный инженер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3698А(3699А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
256. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отделение минерализованной воды					
261. Машинист насосных установок (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
262. Машинист насосных установок (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
263. Машинист крана (крановщик) (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
264. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
265. Машинист компрессорных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
266. Машинист компрессорных установок (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Сушильное отделение					
267А(268А; 269А). Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
271. Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
272А(273А). Аппаратчик сушки (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
274А(275А). Аппаратчик сушки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
276. Аппаратчик сушки (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
277. Аппаратчик сушки (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
278. Аппаратчик охлаждения (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
279. Мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
280. Начальник отделения	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
281. Оператор пульта управления (5 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
282. Аппаратчик дозирования (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
283. Аппаратчик дозирования (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
284. Аппаратчик сушки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7597. Старший мастер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение складирования отходов					
285А(286А; 287А). Шламовщик-бассейнщик (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
288А(289А). Шламовщик-бассейнщик (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
290А(291А; 292А; 293А; 294А). Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
296. Слесарь-ремонтник (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
297. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
298А(299А). Машинист отвалообразователя (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
300. Мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
301. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7598. Старший мастер (по ГТС)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение обогащения №1					
7599А(7600А; 7601А; 7602А). Аппаратчик растворения (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7603А(7604А). Аппаратчик растворения (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7605. Мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7606. Начальник отделения	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7607. Старший мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7608. Оператор пульта управления (5 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
7609А(7610А). Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
7611. Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7612А(7613А). Центрифуговщик (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7614. Аппаратчик кристаллизации (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7615А(7616А). Аппаратчик кристаллизации (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7617А(7618А). Аппаратчик отстаивания (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение обогащения №2					
7622А(7623А; 7624А). Аппаратчик растворения (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7625. Старший мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7626. Мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7627. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7628А(7629А). Аппаратчик растворения (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
7630А(7631А). Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
7632. Оператор пульта управления (5 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
7633А(7634А). Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7635. Центрифуговщик (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7636. Аппаратчик кристаллизации (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7637. Аппаратчик кристаллизации (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7638. Аппаратчик отстаивания (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7639. Аппаратчик отстаивания (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
7640. Аппаратчик очистки жидкости (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7641. Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Хозяйственная служба					
340. Машинист крана (крановщик) (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
341А(342А; 7968А). Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
343А(7969А; 7970А). Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
7646. Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Комплекс погрузочно-разгрузочных работ					
348. Начальник комплекса	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
349А(7969А). Мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
350. Заместитель начальника комплекса	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Участок отгрузки готовой про-					

дукции № 1					
357А(358А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
360А(361А). Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
362А(363А; 364А). Машинист кратцера (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7141А(7142А; 7143А; 7144А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7145А(9025А). Бункеровщик (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Участок затаривания и отгрузки готовой продукции № 8					
365А(366А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
367А(368А; 369А; 370А; 371А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
372А(373А; 374А). Транспор-	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

терщик (2 разряда) (сменный)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
376А(377А). Машинист кратцера (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
378. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
7972А(7973А). Транспортерщик (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел главного механика					
3705. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3709. Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3710А(3711А; 3712А; 3713А; 3714А; 3715А; 3704А). Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отдел главного энергетика					
3723. Энергетик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3727А(3728А; 3729А; 3730А). Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
СКРУ-1					
Отдел главного механика					
4517. Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4524. Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

4525. Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8670. Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отдел главного энергетика					
4531. Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Рудник					
4566. Начальник рудника	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4567. Главный инженер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4569. Заместитель главного инженера (по производству) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4570. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4571. Заместитель начальника рудника (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4572. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7979. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Горный участок №2					
4578А(4592А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4579А(4593А; 7980А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4580. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
4581А(4582А; 4583А; 4584А; 4585А; 4595А; 4596А; 4597А; 4598А; 4599А; 4600А; 7981А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4586А(4587А; 4588А; 4589А; 4590А; 4601А; 4602А; 4603А; 4604А; 4605А; 4606А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4591А(4607А). Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7648А(7649А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Горный участок №11					
4608А(4609А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4610. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4611. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4612. Люковой (4 разряда)	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

(сменный)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4613. Проходчик (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4614А(4615А). Проходчик (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4616А(7376А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4617А(4618А; 4619А; 4620А; 4621А; 7375А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4622. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7650. Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового			

	труда и отдыха	процесса			
Подземный участок закладки выработанного пространства №1					
4623. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4624. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4625. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4626А(7982А). Машинист буровой установки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4627А(7983А). Машинист буровой установки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4628. Крепильщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4629. Горнорабочий подземный (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4630А(4631А; 4632А; 4633А; 4634А; 4635А; 4636А; 7984А). Горнорабочий подземный (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4637А(4638А). Горнорабочий подземный (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4640. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный участок закладки выработанного пространства №2					
4641. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4642. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4643. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4644. Горнорабочий подземный (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4645А(4646А; 4647А; 4648А; 4649А; 4650А; 7985А). Горнорабочий подземный (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4651. Крепильщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4652. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7158. Машинист буровой установки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7159. Машинист буровой установки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Подземный участок закладки выработанного пространства №3					
4653. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4654. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4655. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4656. Крепильщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4657. Горнорабочий подземный (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4658А(4659А; 4660А; 4661А; 4662А; 4663А; 7986А; 7987А). Горнорабочий подземный (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4664А(4665А; 7988А; 7989А). Машинист буровой установки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4666А(7990А). Машинист буровой установки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4667. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6888. Горнорабочий подземный (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Подземный участок внутрирудничного транспорта					
4668. Стволовой (подземный) (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4669А(4673А). Стволовой (подземный) (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4671А(4672А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4675. Стволовой (подземный) (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4676. Оператор пульта управления (3 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
4677. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
4678А(4679А; 4680А; 4681А). Машинист электровоза (шахтного) (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

4682А(4683А). Машинист электровоза (шахтного) (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4684А(4685А; 7991А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4686А(4687А; 4688А; 4689А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4690А(4691А; 4692А; 4693А; 4694А; 4695А; 4696А; 4697А; 4698А; 4699А; 4700А; 4701А; 4702А; 4703А; 4704А; 4705А; 7992А; 7993А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4706А(7994А; 7995А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4707А(9059А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
4708А(4709А; 4710А; 4711А; 7996А). Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4712А(7913А). Электрогазосварщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4714А(4715А; 4716А). Энергетик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4717А(4718А; 4719А; 4720А; 4721А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4726. Начальник участка	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
4727А(4728А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4723. Дорожно-путевой рабочий (4 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6890. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4722А(4725А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Производственный участок размола					
4729А(4730А; 4731А; 4732А; 4733А; 4734А). Машинист конвейера (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4735. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4736. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4737. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
4739. Старший мастер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4740. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственный участок шахтного подъема					
4741. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4742А(4743А). Электромеханик (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4744. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
4745А(4746А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
4747. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4748А(4749А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4750. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4751. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4752. Стволовой (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4753А(4754А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4755А(4756А). Заместитель	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

начальника участка	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
4757. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4758А(4759А; 7997А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4760А(4761А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4762А(4763А; 4764А; 4765А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4766. Моторист вентиляционной установки (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4767А(4768А; 4769А; 4770А). Машинист подъемной машины (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
4772. Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
4773А(4774А; 8002А). Машинист конвейера (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4775А(4776А; 4777А; 4778А; 4779А; 4780А; 4781А; 4782А; 4783А; 4784А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4785А(4786А). Энергетик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4787А(4788А). Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4789. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4790. Стволовой (2 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7998. Такелажник (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7999. Такелажник (3 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8000А(8001А). Стропальщик (4 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7652. Горный мастер участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Подземный участок буровзрывных работ					
4792. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Напряженность: Организовать рацио-	Снижение напряженности			

	нальные режимы труда и отдыха	трудового процесса			
4793. Начальник участка	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4794. Раздатчик взрывчатых материалов (3 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
4795А(4796А; 4797А). Проходчик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
7164А(7165А; 7166А; 7167А). Проходчик (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
4791. Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный участок вентиляции горных выработок					
4814А(4815А). Ламповщик (2 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4816. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4817. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4818. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4819А(4820А; 4821А; 4822А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4824А(4825А). Ламповщик (2 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4827. Горный инженер по вентиляции (I категории)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4828А(4829А; 4830А). Газомерщик (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8002. Горный мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Подземный участок самоходного транспорта и доставки					
4832. Раздатчик нефтепродуктов (2 разряда)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4838А(4839А; 4840А; 4841А; 4842А; 4843А; 4844А; 4845А; 6893А; 8002А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4846А(4847А; 8003А; 8004А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

4848. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4855А(4856А; 4857А; 8005А). Машинист погрузочно-доставочной машины (6 разряда) (сменный)	Химический:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
4858. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4859. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4860А(4861А; 8006А; 8007А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4862. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4864. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4865. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4866. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4863. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8008А(8009А; 8010А; 8011А; 8012А; 8013А). Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
8014А(8015А; 8016А; 8017А). Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рацио-	Снижение времени воздей-			

	нальные режимы труда и отдыха	ствия вибрации			
7653. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
7654. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9094. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
9095. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел главного механика					
4867. Главный механик (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4868А(4869А). Заместитель главного механика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок ремонта механического оборудо-					

вания					
4870. Начальник участка	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4871. Заместитель начальника участка	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4872. Электромеханик (сменный)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4873А(4874А; 4875А; 4876А). Механик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4877. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4878А(4879А; 4880А; 4881А; 4882А; 4883А; 4884А; 4885А; 4886А; 4887А; 4888А; 4889А; 7161А; 7162А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4890А(4891А; 4892А; 8018А; 8019А; 8020А; 8021А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4893. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4894. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4895. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4896. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4897А(4898А; 4899А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4900. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4901А(4902А; 4903А; 4904А; 4905А; 4906А; 4907А; 4908А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
4909. Электрогазосварщик (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
4910. Электрогазосварщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
4911А(4912А). Токарь (5 разряда)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4913. Токарь (4 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздей-			

	жимы труда и отдыха	ствия шума			
4914. Кузнец на молотах и прессах (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4915. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
6894А(6895А). Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
6896. Кузнец-бурозаправщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8022. Станочник широкого про-	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

филя (5 разряда)	режимы труда и отдыха	процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7163. Станочник широкого профиля (6 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4916. Механик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Отдел главного энергетика					
4917А(4918А). Заместитель главного энергетика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4919. Главный энергетик (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок ремонта электрического оборудования					
4920А(4921А; 4922А; 4923А; 4924А; 8023А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4925А(4926А; 4927А; 4928А; 4929А; 4930А; 4931А; 4932А; 4933А; 4934А; 4935А; 4936А; 4937А; 4938А; 4940А; 8024А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4941А(4942А; 4943А; 4944А; 4945А; 4946А; 4947А; 4948А; 4949А; 4950А; 4951А; 4952А; 4953А; 8025А). Электрослесарь	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)					
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4954А(4955А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8026. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4958. Начальник участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4959. Заместитель начальника участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4960А(4961А; 4962А; 4963А; 4964А; 4965А). Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4966. Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4956. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4957. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел автоматизации производства					
4967. Начальник отдела	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4968. Электромеханик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горный участок ре-					

монта средств автоматизации					
4969. Начальник участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4970А(4971А; 4972А). Электромеханик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4973А(4974А; 8027А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4975А(4976А; 4977А; 8028А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4978. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4981. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4982А(4983А; 7016А; 8029А; 8030А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
Горно-капитальный участок					
4988. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4989. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4990. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4991. Машинист буровой установки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4992. Машинист буровой установки (5 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4993А(4994А; 4995А; 4996А; 4997А; 7157А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4998А(4999А; 5000А; 5001А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5003. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7655. Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Карналлитовая обогатительная фабрика					
379. Начальник фабрики	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
380. Старший мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
381. Главный инженер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
382. Слесарь-ремонтник (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
383А(384А). Слесарь-ремонтник (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
389. Аппаратчик центрифугирования (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
390. Аппаратчик приготовления химических растворов (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
391А(392А; 393А). Аппаратчик отстаивания (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
394А(399А). Аппаратчик выпаривания (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
395. Мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
396. Аппаратчик растворения (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
397. Машинист скреперной лебедки (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
398. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
400. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Сильвинитовая обогатительная фабрика					
401. Начальник фабрики	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
402. Помощник начальника фабрики	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
403. Заместитель главного ин-	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

женера (по технологии)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
404. Заместитель начальника фабрики (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
405. Главный инженер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Хозяйственная служба					
407. Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
410. Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение обогащения					
412А(413А; 414А). Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
415. Слесарь-ремонтник (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
418. Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
419. Машинист кратцера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
421. Аппаратчик экстрагирования (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
422. Аппаратчик экстрагирования (5 разряда) (сменный)	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
423. Аппаратчик центрифугирования (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
424А(425А). Аппаратчик сушки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
426. Аппаратчик сушки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
427А(8031А). Аппаратчик сгустителей (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
428А(429А). Аппаратчик отстаивания (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
430. Аппаратчик выпаривания (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
431. Начальник отделения	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
432А(442А). Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
433. Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
434А(435А). Машинист кратцера (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
441. Старший мастер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
416А(417А). Аппаратчик приготовления химических растворов (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8032. Аппаратчик отстаивания (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8033. Транспортерщик (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение складирования отходов					
443А(444А). Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
447. Шламовщик-бассейнщик (3	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

разряда) (сменный)	режимы труда и отдыха	процесса			
448. Слесарь-ремонтник (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
450. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
451А(452А; 453А; 8034А). Дробильщик (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
454. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
455. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7168. Старший мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
440. Фильтровальщик (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
439. Флотатор (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
438. Аппаратчик отстаивания (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
437А(8035А). Аппаратчик сушки (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
436. Аппаратчик сушки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7656. Мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9061. Машинист насосных установок (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Комплекс погрузочно-разгрузочных работ					
456. Начальник комплекса	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
458. Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
459. Машинист крана (крановщик) (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Вибрация(общ): Организовать рацио-	Снижение времени воздей-			

	нальные режимы труда и отдыха	ствия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
460А(461А). Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
462. Слесарь-ремонтник (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
463. Слесарь-ремонтник (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9062. Оператор пульта управления (3 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
465А(8036А). Оператор пульта управления (3 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
466А(467А). Машинист кратцера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
469. Машинист крана (крановщик) (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
470А(471А; 472А; 473А; 474А; 475А; 476А; 477А; 478А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
481А(482А; 483А; 8040А; 8041А; 8042А). Транспортерщик (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
484. Старший мастер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
485. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
СКРУ-2					
Отдел главного механика					
5021А(5022А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5023. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5027А(8048А; 8049А). Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отдел главного энергетика					
5033. Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5035А(5036А). Энергетик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Рудник					

5070. Главный инженер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5071. Начальник рудника	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5073. Заместитель главного инженера (по производству) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5074. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5075. Заместитель начальника рудника (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5076. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5078. Заместитель главного инженера (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Горный участок №10					
5114. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5115. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5116. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5117. Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

5118А(5119А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5121А(5122А; 5123А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5124. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный участок закладки выработанного пространства					
5125А(5126А; 8052А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5127А(5128А; 8053А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5129. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5130А(8054А; 8055А). Машинист буровой установки (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5131. Машинист буровой установки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5132А(8056А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5133. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8057А(8058А). Крепильщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5135. Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5137А(8059А; 8060А). Машинист буровой установки (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5138А(5139А; 5140А). Машинист буровой установки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5141А(5142А; 5143А; 5144А; 5145А; 5146А; 5147А; 8061А; 8062А; 8063А; 8064А; 8065А). Горнорабочий подземный (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5148А(5149А). Бурильщик шпуров (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты рук	Снижение уровня вибрации			
5150А(5151А). Машинист конвейера (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5152. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5153А(5154А; 5155А). Горнорабочий подземный (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5156А(5157А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5158А(8061А). Энергетик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
9103. Электромеханик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5159. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Производственный участок					

размола					
5204. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5205. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5211А(8063А; 8064А; 8065А). Машинист кратцера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5213. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственный участок шахтного подъема					
5215. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5216. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5221А(5222А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5223. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5224. Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5225А(5226А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5227А(5228А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5229. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
5230. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
5231. Стволовой (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5232. Моторист вентиляционной установки (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5233А(5234А). Машинист подъемной машины (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
5236А(5237А). Машинист подъемной машины (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
5240А(5241А; 5242А; 5243А; 5244А; 5245А; 5246А; 5247А). Крепильщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5253. Электромеханик (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5256. Энергетик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5254. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5257. Заместитель начальника	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

участка	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
5258. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный участок буровзрывных работ					
5264А(5265А). Бурильщик шпуров (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5269. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
8066А(8067А). Взрывник (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
Подземный участок вентиляции горных выработок					
5271А(5272А; 5273А; 5274А). Горный мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
5276А(5277А). Газомерщик (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5282. Ламповщик (2 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

5283. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
5284. Ламповщик (2 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5286А(5287А; 5288А; 5289А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5290. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
Подземный участок самоходного транспорта и доставки					
5293. Раздатчик нефтепродуктов (2 разряда)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
5294. Горный мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5295А(5296А; 8069А). Стропальщик 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5297А(5298А). Такелажник (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5299А(5300А; 5301А; 5302А; 5303А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5304. Горный мастер участка	Шум:Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

(сменный)	средств индивидуальной защиты	шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5305. Тракторист (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5311А(5312А; 5313А; 5314А; 5315А; 5316А; 4317А; 5318А). Тракторист (5 разряда)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5319А(5320А). Тракторист (5 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5321А(8070А; 8071А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5322А(5323А; 5324А). Машинист погрузочно-доставочной машины (6 разряда)	Химический:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
5326А(8072А). Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
5327А(5328А; 5329А). Машинист погрузочно-доставочной машины (6 разряда) (сменный)	Химический:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
5330. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5331. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5332. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5333. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5334. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5338А(8073А). Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
5339А(5340А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
5341. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8068. Стволовой (подземный) (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отдел главного механика					
5342. Главный механик (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5343. Заместитель главного механика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок ремонта механического оборудования					
5346. Заместитель начальника участка	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5345. Начальник участка	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
5348А(5349А; 5350А; 8075А). Механик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5351. Электромеханик (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
5352. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
5353. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5355А(5356А; 5357А; 5358А; 5359А; 5360А; 5361А; 5362А; 5363А; 5364А; 5365А; 8076А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5366А(5367А; 5368А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5373А(8077А). Слесарь по обслуживанию и ремонту обору-	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

дования (5 разряда) (сменный)	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5377. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5380. Электрогазосварщик (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
5381А(5382А; 5383А; 5384А; 5385А; 5386А; 5387А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
5393. Электрогазосварщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
5395. Токарь (6 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
5394. Токарь (5 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
8074. Кузнец на молотах и прессах (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5388А(5389А). Электрогазосварщик (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Отдел главного энергетика					

5398. Главный энергетик (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
5399. Заместитель главного энергетика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок ремонта электрического оборудования					
5401. Начальник участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5402. Заместитель начальника участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5403А(5404А). Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5405А(5406А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5410А(5411А; 5412А; 5413А; 5414А; 5415А; 5416А; 5417А; 5418А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5430. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5431. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел автоматизации производства					
5433. Начальник отдела	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5434. Электромеханик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горный участок ремонта средств автоматизации					
5436. Начальник участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5437А(5438А; 5439А). Электромеханик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5440А(5441А; 5442А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5443А(5444А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Сильвинитовая обогатительная фабрика					
492. Начальник фабрики	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
493. Помощник начальника фабрики	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

494. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
495. Заместитель начальника фабрики (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
496. Главный инженер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отделение обогащения					
498. Старший мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
499А(500А; 501А; 502А). Флотатор (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
504. Флотатор (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
505. Аппаратчик отстаивания (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
506А(507А; 508А). Центрифуговщик (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

509А(510А; 511А). Фильтровальщик (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
512. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
513. Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
514. Машинист компрессорных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
515. Машинист мельниц (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
516А(517А). Машинист мельниц (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
518. Машинист мельниц (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
519. Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
520. Слесарь-ремонтник (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
521. Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
522. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
523. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение грануляции					
524. Старший мастер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
525. Начальник отделения	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
526. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
527А(528А). Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
529. Слесарь-ремонтник (5 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
530А(531А; 532А). Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
533. Аппаратчик гранулирования (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
534А(535А). Аппаратчик гранулирования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
536А(537А; 538А). Аппаратчик гранулирования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
540. Аппаратчик сушки (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
541А(542А). Аппаратчик сушки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
543А(544А). Аппаратчик сушки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
545. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение приготовления реагентов					
546. Аппаратчик приготовления химических растворов (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
547А(548А). Аппаратчик приготовления химических растворов (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
550. Начальник отделения	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Сушильное отделение					

551. Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
552А(553А). Аппаратчик сушки (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
554. Аппаратчик сушки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
555. Аппаратчик сушки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
556. Начальник отделения	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
557. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
Хозяйственная служба					
562А(563А). Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
565. Машинист крана (крановщик) (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9064. Машинист крана (крановщик) (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение складирования отходов					
567. Шламовщик-бассейнщик (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
568. Шламовщик-бассейнщик (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
569. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
570А(571А). Машинист конвейера (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
572. Машинист конвейера (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
573А(574А). Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
575. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
576. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6899А(6900А). Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7378. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Комплекс погрузочно-разгрузочных работ					
577. Начальник комплекса	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
579А(8078А). Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
580А(581А). Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
582. Машинист кратцера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
583. Грохотовщик (3 разряда)	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

(сменный)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
584А(585А; 586А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
587. Аппаратчик дозирования (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
590. Старший мастер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
591. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7177. Аппаратчик гранулирования (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7176. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
7178. Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок закачки тампонажных материалов					
8875А(8876А). Аппаратчик дозирования (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8877. Водитель погрузчика (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			

8878А(8879А). Водитель погрузчика (6 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
8880А(8881А; 8882А; 8883А). Дробильщик (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8884А(8885А; 8886А; 8887А; 8888А; 8889А; 8890А; 8891А). Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8903. Электрогазосварщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
8912. Машинист конвейера (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
СКРУ-3					
Отдел главного механика					
3849А(3850А). Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3853А(3856А; 3857А; 8082А). Механик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отдел главного энергетика					
3864. Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3867. Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Рудник					
3898. Главный инженер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3899. Начальник рудника	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

3901. Заместитель главного инженера (по производству) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3902. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3903. Заместитель начальника рудника (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3904. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3905. Заместитель главного инженера (по технологии)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3907. Заместитель главного инженера (по производству)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Горный участок №1					
3913. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3914. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3915. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3916А(3917А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3918А(3919А; 3920А; 3921А; 7001А; 7003А). Машинист горных выемочных машин (5 раз-	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

ряда) (сменный)					
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3922А(3923А; 3924А; 3925А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7382. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7383. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7384А(8084А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7385. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

3926. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Горный участок №3					
3927. Горный мастер участка (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3928. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3929. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3930А(3931А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3932А(3933А; 3934А; 8085А; 8086А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3935А(3936А; 3937А; 7015А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3938А(8087А). Мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

7386. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7387. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7388А(7389А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7390. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3939. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Горный участок №4					
3940. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3941. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3942. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3943А(3944А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3945А(3946А; 7011А; 7012А; 8088А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3947А(3948А; 7013А; 8089А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7391. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7392А(7393А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
7394. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7395. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3949. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Горный участок №5					
3950. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3951. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3952. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3953А(3954А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3955А(3956А; 3957А; 6699А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3958А(3959А; 3960А; 7000А; 8090А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7396. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7397А(7398А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7399А(7400А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3961. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

7401. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Горный участок №6					
3962. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3963А(3964А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3965. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3966А(3967А; 9060А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3968А(3969А; 3970А; 3971А; 3972А; 3973А; 3974А; 7005А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3975А(3976А; 3977А; 3978А; 3979А; 3980А). Машинист гор-	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

ных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7402. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7403А(7404А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7405А(7406А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7407. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3982. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Горный участок №7					
3983. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3984. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3985. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
3986А(3987А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
3988А(3989А; 3990А; 3991А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
3994А(3995А; 3996А; 3997А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7408. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7409. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 раз-	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

ряда)	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7410А(8091А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7411. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4000. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Горный участок №8					
7662. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7663. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7664. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

7665. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7666А(7667А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7668А(7669А; 7670А; 7671А; 7672А; 7673А; 7674А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7675А(7676А; 7677А; 7678А; 7679А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7680. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7681. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7682. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
Подземный участок закладки выработанного пространства					
4004А(4005А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4006А(4007А; 8092А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4008А(4009А; 4010А; 8093А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4011. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4012А(4013А; 4014А; 8094А). Горнорабочий подземный (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4015А(4016А; 4017А; 4018А; 4019А; 4020А; 4021А; 4022А; 4023А; 4024А; 4025А; 4026А; 4027А; 4028А; 4029А; 4030А;	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

4031А; 4032А; 4033А; 4034А; 4035А; 4036А; 4037А; 4038А; 4039А; 4040А; 4041А; 4042А; 4043А; 4044А; 4045А; 4046А; 4047А; 4048А; 4049А; 4050А; 4051А; 4052А; 4053А; 4054А; 8095А; 8096А; 8097А; 8098А; 8099А; 8100А). Крепильщик (4 разряда)					
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4056А(4057А; 4058А; 4059А; 4060А; 4061А; 4062А; 4063А; 4064А; 4065А; 8101А; 8102А). Горнорабочий подземный (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4066А(4067А; 4068А; 4069А; 4070А; 4071А; 4072А; 4073А). Машинист буровой установки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4075А(4076А; 4077А; 4078А; 8103А). Машинист буровой установки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4079. Машинист смесительной установки гидрозакладки (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4080. Машинист смесительной установки гидрозакладки (3 раз-	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

ряда) (сменный)					
4081А(8104А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4082А(4083А). Бурильщик шпуров (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты рук	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4084. Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4086А(4087А; 4088А). Горнорабочий подземный (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4090А(4091А; 4092А; 8105А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4093А(4094А; 8106А). Энергетик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4095А(4096А; 4097А; 4098А; 8107А; 8108А; 8109А; 8110А; 8111А; 8112А). Слесарь по об-	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

служиванию и ремонту оборудования (4 разряда)					
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4099А(4100А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4101А(8113А; 8114А; 8115А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
8116А(8117А; 8118А; 8119А; 8120А; 8121А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7188А(7189А; 8122А; 8123А; 8124А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7191А(7192А; 8125А; 8126А;	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

8127А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	средств индивидуальной защиты	шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7193. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8128. Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
8129А(8130А). Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
4102. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
7683. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный участок внутрирудничного транспорта					

4103А(4109А). Стволовой (подземный) (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4107А(4108А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4110. Стволовой (подземный) (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4111А(4112А; 8131А; 8132А). Стволовой (подземный) (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4113А(4114А; 4115А; 4116А; 4117А; 8133А; 8134А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4118. Горный мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4119А(4120А; 4121А; 4122А; 4123А; 4124А; 4125А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4132. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4133А(4134А; 4135А; 4136А; 4137А; 4138А; 4139А; 4140А; 4141А; 4142А; 4143А; 4144А; 4145А; 4146А; 4147А; 4148А; 4149А; 4150А; 4151А; 4152А; 4153А; 4154А; 4155А; 4156А; 4157А; 8137А; 8138А; 8139А; 8140А; 8141А; 8142А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4158А(4159А; 4160А; 4161А; 4162А; 4163А; 4164А; 4165А; 4166А; 4167А; 4168А; 4169А; 4170А; 4171А; 4172А; 4173А; 4174А; 4175А; 8143А; 8144А; 8145А; 8146А; 8147А; 8147А; 8148А; 8149А; 8150А; 8151А; 8152А; 8153А; 8154А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4176А(4177А; 4178А; 4179А; 8155А; 8156А; 8157А; 8158А; 8159А; 8160А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4180А(4181А; 8161А; 8162А; 8163А; 8164А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
4182А(4183А; 4184А; 4185А; 4186А; 4187А; 4188А; 4189А). Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4194. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4195А(4196А; 4197А). Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4200А(8135А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4198А(4199А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8136. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственный участок размола					
4202. Машинист кратцера (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4203А(8165А; 8166А). Дробильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4204А(8167А; 8168А). Машинист конвейера (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4205. Оператор пульта управления (4 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
4206. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4207. Дробильщик (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

4208. Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4210А(4211А). Машинист кратцера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4212. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
4213. Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4214. Старший мастер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4215. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Производственный участок шахтного подъема					
4216А(4217А; 4218А; 4238А; 4239А; 4240А; 8169А; 8170А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разря-	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

да)					
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4219А(4236А; 4237А; 8171А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4220А(4221А; 8172А). Энергетик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4222А(4223А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4224А(4225А; 4226А; 4227А). Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4228. Электромеханик (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4229. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4230. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4231. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
4232А(8173А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
4233А(4234А; 4235А). Стволовой (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4241. Моторист вентиляционной установки (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4242А(4243А; 4244А; 4245А; 4246А; 8174А; 8175А). Машинист подъемной машины (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
4247. Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4248А(4249А; 4250А; 4251А; 4252А; 4253А; 4254А; 4255А; 4256А; 4257А; 4258А; 4259А; 4260А; 4261А; 4262А; 8176А; 8177А; 8178А; 8179А; 8180А).	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

Крепильщик (5 разряда)					
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4263. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4264. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4265А(8181А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7412. Стволовой (2 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный участок буровзрывных работ					
4266. Машинист буровой установки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4267А(4268А; 8182А). Машинист буровой установки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4269. Начальник участка	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4270. Раздатчик взрывчатых ма-	Напряженность: Организовать рацио-	Снижение напряженности			

териалов (3 разряда) (сменный)	нальные режимы труда и отдыха	трудового процесса			
4271. Взрывник (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
7684. Взрывник (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
9065. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный участок вентиляции горных выработок					
4272А(4273А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4274А(4275А; 8183А). Ламповщик (2 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4276А(4277А; 4278А). Ламповщик (2 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4279А(4280А). Газомерщик (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4281. Газомерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4282. Горный мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4283. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4284. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4285. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4287. Горный инженер по вентиляции (I категории)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный участок самоходного транспорта и доставки					
4289А(4290А; 4291А; 4292А; 4327А; 4328А; 4329А; 4330А; 4331А; 4332А; 4333А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда) (сменный)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4293А(4294А; 4295А; 4296А; 4297А; 4298А; 4299А). Машинист подземных самоходных машин (4 разряда)	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4308А(4309А). Машинист погрузочно-доставочной машины (6 разряда)	Химический:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
4310. Горный мастер участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4311. Горный мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4312. Горный мастер участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4314А(8184А). Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4315А(4316А; 4317А; 4318А; 4319А; 4320А). Бурильщик шпуров (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты рук	Снижение уровня вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4321А(4322А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4323А(4324А; 4325А; 4326А; 8185А). Машинист погрузочно-доставочной машины (6 разряда) (сменный)	Химический:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
4334А(4335А). Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4336. Раздатчик нефтепродуктов (2 разряда)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4342А(4343А; 8186А; 8187А; 8188А; 8189А). Такелажник (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4344. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4345. Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4346. Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

4347А(4348А). Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4349. Слесарь по ремонту автомобилей (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4350. Слесарь по ремонту автомобилей (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4351А(4352А; 4353А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4354. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
4355. Электрогазосварщик (5	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

разряда)	режимы труда и отдыха	процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
4356. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4357. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8190А(8191А; 8192А; 8193А; 8194А; 8195А; 8196А; 8197А; 8198А). Такелажник (4 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8199. Машинист крана (крановщик) (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4338А(4339А; 4340А; 4341А). Стропальщик 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8200А(8201А; 8202А; 8203А; 8204А; 8205А). Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рацио-	Снижение времени воздей-			

	нальные режимы труда и отдыха	ствия вибрации			
7180А(7181А; 8206А; 8207А; 8208А). Машинист погрузочно-доставочной машины (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
7179. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9066. Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум:Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отдел главного механика					
4359. Главный механик (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4360А(4361А). Заместитель главного механика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок ремонта механического оборудования					
4362. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4363. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4364. Электромеханик (смен-	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

ный)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4365. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4366А(4367А). Механик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4368. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4369А(4370А; 4371А; 4372А; 4373А; 4374А; 4375А; 4376А; 4377А; 4378А; 4379А; 8209А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4380. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4381. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Организовать рациональные ре-	Снижение времени воздей-			

	жимы труда и отдыха	ствия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4382А(4383А; 4384А; 8210А). Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
4385. Электрогазосварщик (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
4386А(8211А). Токарь (5 разряда)	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4387. Токарь (4 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4388А(8212А). Фрезеровщик (5 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
4389. Кузнец на молотах и прес-	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

сах (5 разряда)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4390А(4391А; 8213А). Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4392. Электрогазосварщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
Отдел главного энергетика					
4393. Главный энергетик (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4394А(4395А). Заместитель главного энергетика (рудника)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок ремонта электрического оборудования					
4396. Начальник участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

4397. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4398А(4399А; 4400А; 4401А; 4402А; 4403А; 8214А; 8215А; 8216А; 8217А). Энергетик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4404А(4405А; 4406А; 4407А; 8218А; 8219А; 8220А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4408А(4409А; 4410А; 4411А; 4412А; 4413А; 4414А; 4415А; 4416А; 4417А; 4418А; 4419А; 4420А; 4421А; 4422А; 4423А; 4424А; 4425А; 4426А; 4427А; 4428А; 4429А; 4430А; 4431А; 8221А; 8222А; 8223А; 8224А; 8225А; 8226А; 8227А; 8228А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4432А(4433А; 4434А; 4435А; 4436А; 4437А; 4438А; 4439А; 4440А; 4441А; 4442А; 4443А; 4444А; 4445А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4447А(4448А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

оборудования (3 разряда)	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4450А(4451А; 4452А; 8229А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел автоматизации производства					
4455. Начальник отдела	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4456. Электромеханик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горный участок ремонта средств автоматизации					
4457. Начальник участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4458А(4459А; 4460А; 4461А; 8230А). Электромеханик	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4463А(4464А; 4465А; 4466А; 4467А; 4468А; 4469А; 8232А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4470А(4471А; 4472А; 4473А; 8234А; 8235А; 8236А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
4474А(4475А; 4476А; 4477А; 8237А; 8238А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4478. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Горно-капитальный участок					
4486А(4487А). Крепильщик (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4488. Горный мастер участка (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4489. Заместитель начальника участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4490. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
4491А(4492А; 4493А; 4497А; 7014А; 8239А; 8240А; 8241А; 8242А). Машинист горных выемочных машин (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4495А(4496А; 8243А; 8244А; 8245А; 8246А). Машинист горных выемочных машин (6 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
4497. Электромеханик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Сильвинитовая обогатительная фабрика					
592. Начальник фабрики	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
593. Помощник начальника фабрики	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
594. Заместитель главного инженера (по технологии)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
596. Главный инженер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
595. Заместитель начальника фабрики (по производству)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отделение обогащения					
598А(599А). Фильтровальщик (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
600. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
601А(602А). Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
603А(604А). Машинист насосных установок (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
605А(8247А). Аппаратчик сгустителей (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
606А(607А). Центрифуговщик (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
608А(609А). Фильтровальщик (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
610А(611А; 612А). Флотатор (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
613. Флотатор (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
614А(615А). Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
617. Машинист мельниц (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
618. Машинист мельниц (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
619. Слесарь-ремонтник (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
620. Оператор пульта управления (4 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
621. Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
622. Старший мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
623. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8248. Мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение приготовления реагентов					
625А(626А). Аппаратчик приготовления химических растворов (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
627. Аппаратчик приготовления химических растворов (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
624. Начальник отделения	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
628. Аппаратчик приготовления химических растворов (4 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Сушильное отделение					
629А(630А). Машинист конвейера (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
631. Аппаратчик сушки (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
632. Аппаратчик сушки (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
634. Аппаратчик сушки (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
635. Оператор пульта управления (4 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
636. Оператор пульта управления (5 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			

637. Старший мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
638. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
639. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Компрессорное отделение					
640. Машинист компрессорных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Хозяйственная служба					
642. Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
646А(647А; 648А; 8249А). Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
649А(650А). Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
651. Машинист крана (крановщик) (6 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9103. Машинист крана (крановщик) (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отделение складирования отходов					
652. Шламовщик-бассейнщик (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
653. Слесарь-ремонтник (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
654. Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
655. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
656. Машинист конвейера (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
657А(658А). Машинист конвейера (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
659А(660А; 661А; 662А). Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
666. Старший мастер	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
667. Начальник отделения	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
668. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
7413. Машинист смесительной установки гидрозакладки (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7414. Машинист смесительной установки гидрозакладки (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7415А(8250А). Машинист конвейера (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8252. Машинист насосных установок (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8253. Машинист насосных установок (2 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Комплекс погрузочно-разгрузочных работ					
669. Начальник комплекса	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
670А(671А; 8254А; 8255А). Транспортерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
672. Слесарь-ремонтник (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
673А(674А). Оператор пульта управления (4 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
675А(676А). Машинист кратцера (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

677А(678А; 679А; 680А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
684. Старший мастер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
685. Старший мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6905А(6906А; 6907А; 6908А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6909А(6910А). Оператор пульта управления (3 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
9107. Заместитель начальника комплекса	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
База отдыха "Озерная"					
2077. Шеф-повар	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
Дирекция по закупкам					
Управление складской дистрибуции					
Отдел складского хранения					
969. Водитель погрузчика (6 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
970. Водитель погрузчика (6 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
998. Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
974А(975А). Водитель погрузчика (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
976. Водитель погрузчика (4	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

разряда)	средств индивидуальной защиты	шума			
977. Водитель погрузчика (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
978. Водитель погрузчика (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
981. Водитель погрузчика (6 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
999А(1000А; 1001А). Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
1002А(1003А). Машинист крана (крановщик) (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
1005. Машинист крана (крановщик) (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
1006А(1007А). Машинист крана (крановщик) (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
1008А(1009А). Машинист крана (крановщик) (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
1075. Плотник (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
1078. Токарь (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
1076. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
1077. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффектив-	Снижение уровня воздействия			

	ных средств индивидуальной защиты	теплового излучения			
Дирекция по персоналу и коммуникациям					
Административное управление					
Комплекс жилищно-бытовых объектов					
8557. Повар (5 разряда)	Микроклимат: Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
8558А(8559А; 8560А). Повар (6 разряда)	Микроклимат: Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
2039А(2040А). Шеф-повар	Микроклимат: Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
Техническая дирекция					
Управление геологии					
Геологический отдел БКПРУ-2					
6389А(6390А; 6391А; 6392А). Горнорабочий на геологических работах (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6380А(6381А; 6382А; 6383А; 6384А). Геолог (участковый)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6393. Ведущий гидрогеолог	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Геологический отдел БКПРУ-4					
7253. Горнорабочий на геологических работах (2 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6409А(6410А; 6411А; 6412А; 6413А; 6414А; 6415А; 6416А; 6417А; 8678А). Горнорабочий на геологических работах (3	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

разряда)					
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6395А(6396А; 6397А; 6398А; 6399А; 6400А; 6401А; 6402А; 6403А; 6404А; 6405А; 6406А; 8679А; 8680А; 8681А; 8682А; 8683А). Геолог (участковый)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6407. Ведущий гидрогеолог	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Геологический отдел СКРУ-1					
6422А(6423А; 6424А; 6425А). Горнорабочий на геологических работах (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6419А(6420А; 6421А; 8684А). Геолог (участковый)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6426. Ведущий гидрогеолог	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Геологический отдел СКРУ-2					
6440. Горнорабочий на геологических работах (2 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6428. Горнорабочий на геологических работах (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6433А(6434А). Геолог (участковый)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6427. Ведущий гидрогеолог	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

Геологический отдел СКРУ-3					
6455А(6456А). Горнорабочий на геологических работах (2 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6452А(6453А; 6454А; 8684А; 8685А; 8686А; 8687А; 8688А). Горнорабочий на геологических работах (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6443А(6444А; 6445А; 6446А; 6447А; 6448А; 6449А; 6450А; 8689А; 8690А; 8691А; 8692А). Геолог (участковый)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6451. Ведущий гидрогеолог	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Отдел главного геолога					
Отдел шахтных геофизических работ					
6463А(6464А; 6465А). Рабочий на геофизических работах (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Подземный горный участок шахтных геофизических работ №1					
6468А(6469А; 6470А; 6471А; 6472А). Геофизик (I категории)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6467. Ведущий геофизик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6466. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок					

шахтных геофизических работ №2					
6475А(6476А; 6477А; 6478А; 6479А; 8693А). Геофизик (I категории)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6474. Ведущий геофизик	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6473. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Геологический отдел Усть-Яйвинского рудника					
7710А(7711А). Геолог (участковый)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7712. Ведущий гидрогеолог	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7713. Горнорабочий на геологических работах (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Маркшейдерское управление					
Маркшейдерский отдел БКПРУ-2					
6512А(6513А; 6514А; 6515А; 8694А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6507А(6508А; 6509А; 6510А; 6511А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6487. Главный маркшейдер-начальник отдела	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
6489А(6490А; 6491А; 6492А; 6493А; 6494А; 6495А; 6496А; 6497А; 6498А; 6499А; 6500А; 6501А; 8695А). Маркшейдер (участковый)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6488. Ведущий маркшейдер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6505А(6506А; 8696А). Маркшейдер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6486. Маркшейдер рудника	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Маркшейдерский отдел БКПРУ-4					
6569А(6570А; 6571А; 6572А; 6573А; 6574А; 6575А; 6576А; 6577А; 8697А; 8698А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (2 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6560А(6561А; 6562А; 6563А; 6564А; 6565А; 6566А; 6567А; 6568А; 8699А; 8700А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6516. Главный маркшейдер-начальник отдела	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6518А(6519А; 6520А; 6521А; 6522А; 6523А; 6524А; 6525А; 6526А; 6527А; 6528А; 6529А; 6530А; 6531А; 6532А; 6533А; 6534А; 6535А; 6536А; 6537А; 6538А; 6539А; 6540А; 6541А;	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

6542А; 6543А; 6544А; 6545А; 6546А; 6547А; 8701А; 8702А). Маркшейдер (участковый)					
6548. Ведущий маркшейдер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6552А(6553А; 6554А; 6555А; 6556А; 6557А; 6558А; 6559А; 8703А; 8704А; 8705А; 8706А). Маркшейдер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6517. Маркшейдер рудника	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Маркшейдерский отдел СКРУ-1					
6604А(6605А; 6606А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (2 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6599А(6600А; 6601А; 6602А; 6603А; 8707А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6578. Главный маркшейдер-начальник отдела	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6580А(6581А; 6582А; 6583А; 6584А; 6585А; 6586А; 6587А; 6588А; 6589А). Маркшейдер (участковый)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6590. Ведущий маркшейдер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6593А(6594А; 6595А; 6596А). Маркшейдер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6579. Маркшейдер рудника	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной за-	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

	щиты				
Маркшейдерский отдел СКРУ-2					
6624. Горнорабочий на маркшейдерских работах (2 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6608. Главный маркшейдер-начальник отдела	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6610А(6611А). Маркшейдер (участковый)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6609. Маркшейдер рудника	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Маркшейдерский отдел СКРУ-3					
6661А(6662А; 6663А; 6664А; 6665А; 8709А; 8710А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (2 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7041. Горнорабочий на маркшейдерских работах (2 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6656А(6657А; 6658А; 6659А; 6660А; 8711А; 8712А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6628. Главный маркшейдер-начальник отдела	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6630А(6631А; 6632А; 6633А; 6634А; 6635А; 6636А; 6637А; 6638А; 6639А; 6640А; 6641А;	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

6642А; 6643А; 6644А; 6645А; 6646А; 8713А; 8714А; 8715А; 8716А; 8717А). Маркшейдер (участковый)					
6647. Ведущий маркшейдер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6651А(6652А; 6653А; 6654А; 6655А). Маркшейдер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6629. Маркшейдер рудника	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Отдел капитальных маркшейдерско-геодезических работ					
Подземный горный участок капитальных маркшейдерско-геодезических работ № 1					
6681А(6682А; 8719А; 8720А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6677А(6678А; 6679А; 6680А; 8721А; 8722А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6668А(6669А). Маркшейдер (1 категории)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6670А(6671А; 6672А; 6673А; 6674А; 6675А; 8723А; 8724А). Маркшейдер (2 категории)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6667. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Подземный горный участок капитальных маркшейдерско-геодезических работ № 2					
6701А(6702А; 6703А; 6704А;	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

6705А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (2 разряда)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6698А(6699А; 6700А; 8725А). Горнорабочий на маркшейдерских работах (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6684А(6685А). Маркшейдер (1 категории)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6686А(6687А; 6688А; 6689А; 6690А; 6691А; 6692А). Маркшейдер (2 категории)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
6683. Начальник участка	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Геолого-маркшейдерский отдел Усть-Яйвинского рудника					
7702. Маркшейдер рудника	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7704А(7705А; 7706А). Маркшейдер (участковый)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
7707. Горнорабочий на маркшейдерских работах (2 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7708. Горнорабочий на маркшейдерских работах (3 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Управление мониторинга, наладки и экспертизы					

Отдел мониторинга и диагностики оборудования					
8741А(8742А; 8743А). Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8759А(8760А; 8761А). Инженер по наладке и испытаниям (1 категории)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Управление мониторинга и геологоразведочных работ					
Отдел буровых работ					
6758. Водитель автомобиля (4 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
6759. Водитель автомобиля (4 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
6760. Водитель автомобиля (4 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
6754. Водитель автомобиля (5 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
6755. Водитель автомобиля (5 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
6756. Водитель автомобиля (5 разряда)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
6761. Машинист бульдозера (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6772. Машинист буровой установки (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6767А(6768А; 6769А). Машинист буровой установки (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6766. Машинист буровой установки (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
6763А(6764А; 6765А). Машинист буровой установки (5 раз-	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

ряда)					
6773. Столяр (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6775А(6776А). Токарь (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6777. Тракторист (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6778. Электрогазосварщик (5 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
6751А(6752А). Мастер (горный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6779А(6780А). Мастер (горный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Отдел сопровождения геологоразведочных проектов и работ					
7257А(7258А; 8806А). Горнорабочий на геологических работах (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6783А(6784А; 6785А). Геолог (участковый)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
Управление главного энергетика					
Котельный цех БКПРУ-2					
753. Мастер цеха	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
754. Мастер цеха (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
756. Машинист насосных установок (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
757. Машинист-обходчик по котельному оборудованию (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
758. Машинист-обходчик по	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

котельному оборудованию (4 разряда) (сменный)	средств индивидуальной защиты	шума			
759. Оператор котельной (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
760. Оператор котельной (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
761. Оператор котельной (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Котельный цех БКПРУ-3					
764. Мастер цеха	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
765. Мастер цеха (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
767. Машинист насосных установок (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
768. Машинист-обходчик по котельному оборудованию (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
769А(770А). Оператор котельной (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
771. Оператор котельной (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Участок тепловодоснабжения Усть-Яйвинского рудника					
7690. Машинист-обходчик по котельному оборудованию (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7694. Оператор очистных сооружений (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
7695. Оператор очистных сооружений (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Котлотурбинный цех БКПРУ-4					
777А(778А; 779А). Машинист-обходчик по котельному оборудованию (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
780А(781А). Машинист энергоблока (7 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
782. Оператор котельной (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
783. Оператор котельной (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
785. Оператор котельной (6 раз-	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

ряда) (сменный)	средств индивидуальной защиты	шума			
786. Старший машинист энергоблоков (8 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
788. Старший мастер (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
789. Мастер цеха (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
792. Мастер цеха	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Котлотурбинный цех СКРУ-1					
797. Машинист газотурбинных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
799. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
800. Машинист-обходчик по котельному оборудованию (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
801. Машинист-обходчик по котельному оборудованию (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
802А(803А). Оператор котельной (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
805. Мастер цеха	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
806. Мастер цеха (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8832. Оператор котельной (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Котельный цех СКРУ-2					
823. Мастер цеха	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
824. Мастер цеха (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
825. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
826. Машинист-обходчик по котельному оборудованию (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
827. Машинист-обходчик по котельному оборудованию (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
828. Оператор котельной (5 раз-	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

ряда)	средств индивидуальной защиты	шума			
829А(830А). Оператор котельной (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Котельный цех СКРУ-3					
833. Мастер цеха	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
834. Мастер цеха (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
838. Машинист-обходчик по котельному оборудованию (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
839. Машинист-обходчик по котельному оборудованию (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
840А(841А). Оператор котельной (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Цех водоснабжения и водоотведения					
Участок водоснабжения и водоотведения БКПРУ-2					
846. Мастер участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
847. Мастер участка (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
850. Машинист насосных установок (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
851. Машинист насосных установок (2 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
853. Машинист насосных установок (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
854. Оператор очистных сооружений (2 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
855. Оператор очистных сооружений (2 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
856. Слесарь-сантехник (4 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
857. Слесарь-сантехник (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок водоснабжения и водоотведения БКПРУ-3					
863. Машинист насосных установок (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

864. Машинист насосных установок (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
866. Оператор очистных сооружений (2 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
867. Оператор очистных сооружений (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8834А(8835А; 8836А). Слесарь-сантехник (4 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок водоснабжения и водоотведения БКПРУ-4					
870. Мастер участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
871. Мастер участка (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
872. Машинист насосных установок (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
873. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
874. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
875. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
876. Слесарь-сантехник (5 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
877. Слесарь-сантехник (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок водоснабжения и водоотведения СКРУ-1					
881. Машинист насосных установок (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
882. Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
884. Машинист насосных установок (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

887А(888А). Слесарь-сантехник (4 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок водоснабжения и водоотведения СКРУ-2					
890. Мастер участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
891. Мастер участка (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
892. Машинист насосных установок (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
895. Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
900А(901А). Слесарь-сантехник (4 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
902. Слесарь-сантехник (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
8837. Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
8838. Машинист насосных установок (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
6967. Машинист насосных установок (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Участок водоснабжения и водоотведения СКРУ-3					
903. Мастер участка	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
905. Мастер участка (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
906А(907А; 8839А). Машинист насосных установок (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
908. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
909. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
910. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
911. Машинист насосных установок (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
912. Оператор очистных сооружений (3 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

913. Оператор очистных сооружений (3 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
914А(915А). Слесарь-сантехник (4 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Цех топливоподачи					
Участок по эксплуатации и ремонту оборудования топливоподачи					
5875. Токарь (4 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5876. Электрогазосварщик (6 разряда)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Микроклимат:Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применение эффективных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия теплового излучения			
Участок по эксплуатации и ремонту газового оборудования БКПРУ					
5880А(5881А; 5882А; 8841А; 8842А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5883А(5884А; 5885А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
Участок по эксплуатации и ремонту газового оборудования СКРУ					
5889А(5890А; 5891А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряда)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
5892А(5893А; 5894А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газо-	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

вого оборудования (5 разряда) (сменный)					
Дирекция по производству					
Производственное управление					
Цех открытых горных работ					
Участок переработки, отгрузки соли и минеральных удобрений					
930А(931А; 932А; 933А; 934А; 935А; 8924А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
936. Водитель погрузчика (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
938. Дробильщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
939. Машинист крана (крановщик) (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
940. Машинист погрузочно-доставочной машины (6 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
941. Машинист экскаватора (6 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
942А(943А). Оператор пульта управления (3 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
948. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
946А(947А). Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
929. Мастер (горный) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
937. Водитель погрузчика (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			

8925. Машинист крана (крановщик) (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
9114. Водитель погрузчика (7 разряда) (сменный)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
Участок фасовки, отгрузки соли и минеральных удобрений					
951А(952А; 953А; 8926А; 8927А; 8928А). Бункеровщик (3 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
954. Водитель погрузчика (4 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
956А(957А). Машинист вагоноопрокидывателя (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
958. Машинист крана (крановщик) (4 разряда) (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
961. Машинист кратцера (4 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
963. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (5 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
950. Мастер (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
949. Мастер	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			

Дирекция по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды					
Управление по охране труда и промышленной безопасности					
Отдел промышленной безопасности и производственного контроля					
Отдел по охране труда и промышленной безопасности на БКПРУ-2					
6228. Инспектор горно-технический (участковый) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел по охране труда и промышленной безопасности на БКПРУ-3					
7697. Инспектор горно-технический (участковый)(сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел по охране труда и промышленной безопасности на БКПРУ-4					
6239. Инспектор горно-технический (участковый)(сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел по охране труда и промышленной безопасности на СКРУ-1					
6249. Инспектор горно-	Химический: Применение сертифици-	Снижение уровня воздействия			

технический (участковый)(сменный)	рованных средств индивидуальной защиты	вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел по охране труда и промышленной безопасности на СКРУ-2					
6258. Инспектор горно-технический (участковый)(сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел по охране труда и промышленной безопасности на СКРУ-3					
6267. Инспектор горно-технический (участковый)(сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Управление пожарной безопасности и противоаварийной защиты					
Служба противоаварийной защиты рудников					
7072А(7073А; 8971А). Газомерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7074А(7075А; 7076А; 8972А; 8973А; 8974А). Газомерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных	Снижение уровня воздействия			

	средств индивидуальной защиты	шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7077А(7078А; 8975А). Газомерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7079А(8976А; 8977А; 8978А). Газомерщик (2 разряда) (сменный)	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			
	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
7080А(7081А; 8979А; 8980А; 8981А; 8982А). Газомерщик (2 разряда) (сменный)	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ			



Дата составления: 10.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заместитель генерального директора-директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (ОТ,ПБ и ООС)		Жуланов А.Е.	18.10.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления по охране труда и промышленной безопасности дирекции по ОТ, ПБ и ООС		Беляков А.В.	18.10.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник управления по организации труда и заработной платы дирекции по персоналу и коммуникациям		Коротков В.В.	18.10.23
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник социального управления дирекции по персоналу и коммуникациям		Селиванова Л.В.	18.10.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела методологии и организации труда управления по организации труда и заработной платы дирекции по персоналу и коммуникациям		Ивина С.Г.	18.10.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник управления кадрового администрирования и организации обработки персональных данных дирекции по персоналу и коммуникациям		Чечкина Е.А.	18.10.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела охраны труда управления по охране труда и промышленной безопасности дирекции по ОТ, ПБ и ООС		Шляпникова Ю.А.	18.10.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела сопровождения административных и трудовых правоотношений управления правовой защиты дирекции по правовым и корпоративным вопросам		Шиман С.А.	18.10.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Главный специалист отдела охраны труда управления по охране труда и промышленной безопасности дирекции по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (должность)	 (подпись)	Ибрагимова В.В. (Ф.И.О.)	18.10.2023 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» (должность)	 (подпись)	Кузьмин П.Е. (Ф.И.О.)	18.10.2023 (дата)
Заместитель председателя первичной профсоюзной организации «Калийщик» (должность)	 (подпись)	Колесник И.В. (Ф.И.О.)	18.10.2023 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3755 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Каманин С.В. (Ф.И.О.)	10.10.2023 (дата)